


# 1) 透析液水質管理状況

## (3) エンドトキシンカットフィルター (ETCF) 装着状況 (図表24)



| ETCF装着 | あり    | なし   | 合計    | 不明・記載無し | 総計    |
|--------|-------|------|-------|---------|-------|
| 施設数    | 2,772 | 758  | 3,530 | 455     | 3,985 |
| 頻度 (%) | 78.5  | 21.5 | 100.0 |         |       |

| ETCF装着  | あり     | なし     | 合計     |
|---------|--------|--------|--------|
| コンソール台数 | 51,213 | 44,734 | 95,947 |
| 頻度 (%)  | 53.4   | 46.6   | 100.0  |

### 解説

ETCF装着の有無について3,530施設から回答があり、これはアンケートシート I 回収施設3,985施設の88.6%にあたる。3,530施設の78.5%の施設において、ETCFが装着されていた。

ETCF装着コンソールの割合を計算すると3,530施設には総計で95,947台のベッドサイドコンソールが存在し、その53.4%の51,213台にETCFが装着されていた。