


1) 透析液水質管理状況

(4) ETRF装着施設の透析液エンドトキシン濃度分布 (図表25)



透析液エンドトキシン濃度 (EU/mL)	0.001未満	0.001~	0.01~	0.05~	0.1~	0.25~	0.5~	合計	不明	記載なし	総計
施設数	1,737	523	266	164	126	71	84	2,971	191	329	3,491
(%)	58.5	17.6	9.0	5.5	4.2	2.4	2.8	100.0			

施設調査による集計

解説

ETRF装着施設3,491施設のうち2,971施設から透析液エンドトキシン濃度の回答が得られた(回答率85.1%)。この回答率は全体の回答率82.1%を3.0ポイント上回った。この2,971施設のうち85.1%が日本透析医学会の水質管理基準である0.05EU/mL未満を達成しており、これは全体の達成率84.3%を0.8ポイント上回っていた。また、超純水透析液を担保する0.001EU/mLの達成率も58.5%と全体の達成率(56.2%)を2.3ポイント上回っており、ETRF装着施設でより高い水質管理基準達成度が認められた。