


# 1) 透析液水質管理状況

## (3) エンドトキシン捕捉フィルタ (ETRF) 装着状況 (図表24)



ETRF装着	あり	なし	合計
施設数	3,491	526	4,017
(%)	86.9	13.1	100.0

ETRF装着	あり	なし	合計
コンソール台数	77,462	35,872	113,334
(%)	68.3	31.7	100.0

施設調査による集計

### 解説

エンドトキシン捕捉フィルタ (ETRF) の装着について4,017全施設から回答を得た。86.9%の施設においてETRFが装着されており、2008年末より3.3ポイント増加した。4,017施設には113,334台のベッドサイドコンソールがあり、その68.3%にETRFが装着されており、この割合は昨年末より4.9ポイント増加した。