


2) 震災関連調査

(7) ベッドサイドコンソール・患者ベッドの地震対策 (図表32)



ベッドサイドコンソールの地震対策

| | なし | | フロア設置 (キャスターを ロック) | | フロア設置 (キャスターを ロックせず) | | カウンター設置 (バンド固定) | | カウンター設置 (ジェル固定) | | その他 | | 合計 | | 不明 | | 総計 | |
|-------------------|-------|-------|--------------------------|--------|----------------------------|--------|--------------------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|-------|-------|
| | 震災時 | 年末 | 震災時 | 年末 | 震災時 | 年末 | 震災時 | 年末 | 震災時 | 年末 | 震災時 | 年末 | 震災時 | 年末 | 震災時 | 年末 | 震災時 | 年末 |
| 施設数 | 303 | 271 | 476 | 476 | 2,763 | 2,786 | 76 | 80 | 66 | 76 | 84 | 93 | 3,768 | 3,782 | 19 | 15 | 3,787 | 3,797 |
| 3,562施設に 対する比率 | (8.5) | (7.6) | (13.4) | (13.4) | (77.6) | (78.2) | (2.1) | (2.2) | (1.9) | (2.1) | (2.4) | (2.6) | | | | | | |

「震災時」と「12/31現在」の両方に回答がある施設：3,562施設（複数回答項目）

患者ベッドのキャスターロック

| | キャスターなし | | ロックしない | | ロックする | | 合計 | | 不明 | | 総計 | |
|-------------------|---------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-----|----|-------|-------|
| | 震災時 | 年末 | 震災時 | 年末 | 震災時 | 年末 | 震災時 | 年末 | 震災時 | 年末 | 震災時 | 年末 |
| 施設数 | 32 | 31 | 207 | 211 | 3,308 | 3,308 | 3,547 | 3,550 | 12 | 9 | 3,559 | 3,559 |
| 3,559施設に 対する比率 | (0.9) | (0.9) | (5.8) | (5.9) | (92.9) | (92.9) | | | | | | |

「震災時」と「12/31現在」の両方に回答がある施設：3,559施設

解説

ベッドサイドコンソールの地震対策について震災時と年末時の両方に回答のあった施設は3,562施設であった。震災前の地震対策なしと回答した施設は8.5%、震災後は7.6%と軽度減少した。フロア設置型のコンソールでは8割以上の施設がキャスターのロックをしないと回答した。

患者ベッドのキャスターロックについては震災時と年末時の両方に回答のあった施設は3,559施設であった。ベッドにキャスターのある施設では9割以上でキャスターロックしていると回答した。